

RECALL 2015					
MARCA	TIPO	MODELO	ANO	CHASSI	CAUSA
YAMAHA	MOTOCICLETA	XJ6 N	2015	9C6KJ0060F0006461 até 9c6kj0060f0006620	Alavanca de mudança de marchas foi produzida fora da especificação do projeto por conta de uma falha de manutenção do ferramental utilizado no processo de dobra do limitador do segmento do trambulador.
YAMAHA	MOTOCICLETA	XJ6 NA	2016	9C6RJ2510G0000781 até 9C6RJ2510G0000820	
YAMAHA	MOTOCICLETA	XJA FA	2016	9C6RJ2510G0000781 até 9C6RJ5220G0000260	
YAMAHA	MOTOCICLETA	MT09A	2015	9C6RN3520F0000661 até 9C6RN3520F0000740	
YAMAHA	MOTOCICLETA	XT 1200 ZE	2015	9C6DP04D0F0000261 até 9C6DP04D0F0000340	
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.	CARRO	CHRYSLER TOWN & COUNTRY	2010 a 2013	2A4PS6D10AR466205 até 2C4PC1GGXER176078	O botão de acionamento dos vidros traseiros dos veículos, localizado na porta do motorista, quando umedecido por líquidos que porventura possam ser por ele absorvido, torna-se propenso a sofrer superaquecimento e consequente combustão do mesmo botão.